

СОГЛАСОВАНО

Председатель
БРО ВОИ

" 22 "

Ротов О.Д.

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ

Сакаев Ф.З.

" 22 "

2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставление на нём услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Стационар №2 корпус 5
- 1.2. Адрес объекта (одно здание): РБ, Кармаскалинский район, село Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корпус 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: имеется
 - наличие прилегающего земельного участка; да
- 1.4. Год постройки здания: 1983 .
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2018г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2030г

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.7. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 453020, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9
- 1.9. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.10. Форма собственности – Государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность – Муниципальное образование Кармаскалинский район
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
- 1.13. Адрес вышестоящей организации: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – Здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - оказание неотложной и плановой форм медицинской помощи;
 - первичная медико – санитарная помощь, в том числе врачебная, специализированная медицинская помощь;
 - проведение клинико – диагностических исследований;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте стационарно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории маломобильного населения.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг, имеющих недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей

(п.9 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи от 14.04.2025г. №210н)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств)	0
2	Удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)	0
3	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе на которых имеются:	50
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
	сменные кресла-коляски	да
	адаптированные лифты	нет
	поручни	да
	пандусы	нет

	подъемные платформы		нет
	раздвижные двери		нет
	доступные входные группы		да
	доступные санитарно-гигиенические помещения		да
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок		да
5	Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)		50
6	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)		50
7	Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)		50
8	Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг)		0
9	Доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, (от общего числа сотрудников, предоставляющих такие услуги)		10
10	Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг)		100
11	Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта (от общего количества объектов)		100

4. Управленческое решение

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов		
1	Проведение переподготовки кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2028г
2	Приобретение сменных кресел-колясок	2028г
3	Установка раздвижных дверей	2030г
4	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой и зрительной информацией.	2030г
Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов		
5	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2028г.
6	Установка доступных входных групп, пандусов	2030г
7	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	2028г
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов		
8	Проведение инструктажей специалистами для всех работников с целью ознакомления оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении услуг или при передвижении по территории и внутри здания	по мере необходимости

4.9. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)».

4.10. Период проведения работ: до 2030 года.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: сайте организации: karmaskalcrb.bashmed.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Акт обследования объекта

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Члены комиссии:

	Исламова З.З.
	Хакимова Г.Ф.
	Восканян А.Г.
	Зарипова Р.Ф.
	Хисамова Д.Э.

СОГЛАСОВАНО

Председатель
БРО ВОИ

Ротов О.Д.

" 22 " 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ

Сакаев Ф.З.

" 22 " 2025 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

01 сентября 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, Республика Башкортостан, 453020, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная
- 1.5. Административно-территориальная подведомственность: Муниципальное образование Кармаскалинский район
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
- 1.7. Адрес вышестоящей организации: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23
- 1.8. Виды оказываемых услуг:
 - оказание неотложной и плановой форм медицинской помощи;
 - первичная медико – санитарная помощь, в том числе врачебная, специализированная медицинская помощь;
 - проведение клинико – диагностических исследований;
- 1.9. Категория обслуживания населения: все категории
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - общая площадь здания- 1642,0 кв.м.
 - площадь земельного участка (территория городка) - 65809 кв.м.
- 1.11. Год постройки здания - 1983 год.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2030 г., капитального - нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: медицинская – первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 66 коек
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте стационарно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха, нарушение умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
- маршрут от дома до стоянки больницы;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией- нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
3	С нарушением зрения	ВНД
4	С нарушением слуха	ВНД
5	С нарушением умственного развития	Б

<*> А – доступно всем, ДУ — доступно условно, ВНД — временно недоступно, Б-специально выделенные для инвалидов участки и помещения.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Оказывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. При этом объект доступен условно инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидам передвигающимся на креслах-колясках, инвалидам с нарушением зрения. Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не полностью соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального и текущего ремонта. Акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения субъекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



4.2. Период проведения работ - до 2030 года при выделении денежных средств на ремонт зданий, где оказывается медико-санитарная помощь, специализированная помощь взрослым и детям

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - повышение доступности медицинских услуг для инвалидов, доступно полностью всем.

Комиссия, проводившая обследование

Председатель

Члены комиссии:

	Исламова З.З.
	Хакимова Г.Ф.
	Восканян А.Г.
	Зарипова Р.Ф.
	Хисамова Д.Э.

Приложение 1
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "01" 09 2018 г.

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка) Стационар №2 корпус №5
РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

№ п/п	Наименование функциональн о планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1		-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Отсутствие контрастной направляющей на путях движения	С,Г	Нанесение контрастной направляющей на путях движения	
1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствие световых знаков, пандуса	С,Г,К,О	Установка световых знаков, пандуса	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		4		-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		3	Отсутствие знаков		Установить знаки	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1,2,3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично всем

Приложение 2
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "01" 09 2025 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Стационар №2 корпус №5

РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствие световых , тактильных обозначени й, пандуса	С,Г,К,О	Установка световых, тактильных обозначений,п андуса	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствие тактильных табличек	С	Установка табличек Брайля напольных плиток	
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствие тактильных табличек, световых и звуковых маяков	С,Г	Установка тактильных табличек, светового и звукового маяка	
2.5	Тамбур	есть		5	Отсутствие тактильных табличек	С	Установка табличек Брайля напольных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В		4,5	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: отсутствует тактильная информация об учреждении на языке Брайля, световой и звуковой маяк

Приложение 3
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "01" 09 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Стационар №2 корпус 5

РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		6,7	Отсутствуют тактильные обозначения, световые и звуковые маяки	Г, С	Установка табличек Брайля, тактильных табличек, световых и звуковых маяков	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни	Г, С	Установка тактильных табличек, поручней	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		9	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К, О, Г, С, У	Установка устройства обеспечивающего задержку закрывания дверей	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10	Отсутствуют тактильные обозначения, световые, звуковые маяки	К,О,Г,С,У	Установка устройств, тактильных табличек, световых, звуковых маяков	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		6,7,8,9,10	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) доступны частично избирательно для инвалидов категории Г,У, доступно условно для инвалидов категории К,О,С (отсутствуют тактильные обозначения, световые и звуковые маяки, устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей, поручни).

Приложение 4
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "01" 09 2025 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Стационар №2 корпус 5

РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нару- шения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11		Г,С	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные Обозначения, звуковые, световые маяки	Г,С	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: зоны целевого посещения объекта доступны частично для инвалидов категории Г, У, доступно условно для инвалидов категории К,О,С (отсутствуют тактильные обозначения, звуковые и световые маяки)

Приложение 5
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "01" 09 20 25 г.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Стационар №2 корпус 5

РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12 13	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, нет места для разворота коляски	К,О,С	Установка кнопки вызова, тактильных обозначений, поручней, расширение кабины	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		14	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, сиденье	К,О,С	Установка кнопки вызова, тактильных обозначений, поручней, сиденье	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично для инвалидов категории Г, У, доступно условно для инвалидов категории К,О,С. Необходима установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений

Приложение 6
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "01" 09 2025 г.

И. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Стационар №2 корпус 5

РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, корп.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальных табличек, бегущих строк	Г,С,К,О, У	Установка знаков	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звуковых маяков	Г, С	Установка знаков	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	Г,С	Установка табличек	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

	ВНД (Г,С)			
--	-----------	--	--	--

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для инвалидов категории К,О,У, временно недоступно для инвалидов категории Г,С. Необходима установка звуковых, световых маяков, кнопки вызова, тактильных обозначений, табличек на языке Брайля.